Volkswagen
Bildungsinstitut

Wissen. Perspektiven. Erfolg.

Bosch Rexroth PRC7x00 mit Bedienoberfläche PRI7000

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, die mit der Bedienung von Widerstandspunktschweißsystemen mit der Steuerung PRC7000 der Firma Bosch Rexroth beauftragt sind.

Ziele

Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage die Bosch Rexroth Schweißsteuerung PRC7x00 und die dazugehörige Bedienoberfläche PRI7000 zu bedienen, zu programmieren und die Inbetriebnahme des UI-Regler vorzunehmen.

Inhalt

- Arbeitsweise und Funktionsprinzip der PRC7000
- Bedien- und Anzeigefunktionen der Bedienoberfläche PRI7000
- Anlage Schweißaufgabe, Zuweisung Schweißpunkt, Eingabe Schweißparameter
- Schaltflächen: Service, Funktionen, Vorwarnung, Verschleiß
- UI-Referenzkurven anlegen
- Aktivieren der UI-Regelung und Überwachung
- Einstellen der Regler- und Überwachungsgrenzen
- Optimierungsablauf der UI-Referenzkurven
- Definieren der Grenzwerte und Faktoren
- Histogramm
- Diagnosen, Protokollfunktionen, Fehler- und Statusmeldungen
- Datensicherung

ID

WB-DVS

Teilnahmevoraussetzungen

Kenntnisse im Umgang mit dem PC

Abschluss

Zertifikat der VW Bildungsinstitut GmbH

Kontakt

Matthias Roth

0375-27026-42
0375-27026-80
matthias.roth2@volkswagen.de