



Wissen. Perspektiven. Erfolg.



## Außenhautreparaturen Karosserie (Stahl)

### Zielgruppe

Mitarbeiter Karosseriebau im Autohaus

### Ziele

Der Lehrgang vermittelt die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, um Reparaturen an der Karosserieaußenhaut fachgerecht durchführen zu können.

### Inhalt

- Konzernspezifische Plattformbauweisen (MQB, MEB, MLB)
- verbaute Karosseriewerkstoffe
- eingesetzte Verbindungstechniken an der Karosserieaußenhaut (Serienproduktion/Kundendienst)
- Karosserieverklebungen
- Werkzeugausstattung
- Herstellervorgaben für Reparaturarbeiten an der Karosserieaußenhaut
- Erstellung konturengerechter Oberflächen (Richten und Bearbeiten von Schweißnähten im Sichtbereich)
- Herstellervorgabe Korrosions-/Hohlraumschutz
- Reparaturkonzepte der Karosserieaußenhaut
- praktische Übungen
  - Richt- und Ausbeularbeiten
  - Abschnittsreparatur Seitenteil
  - Austausch eines lasergelöteten Daches
  - Erstellung konturengerechter Oberflächen
  - Aufbau Korrosionsschutz

### ID

WB-K/L

### Teilnahmevoraussetzungen

Berufsausbildung im KFZ-Bereich

### Abschluss

Zertifikat der Volkswagen Bildungsinstitut GmbH

### Kontakt

#### Helger Füllgrabe

0371-274-1073

0371-274-2138

[helger.fuellgrabe@volkswagen.de](mailto:helger.fuellgrabe@volkswagen.de)

#### Dana Bochmann

0375-606-18-382

[dana.bochmann@volkswagen.de](mailto:dana.bochmann@volkswagen.de)

### Volkswagen Bildungsinstitut GmbH

#### Bildungszentrum Zwickau

Reichenbacher Straße 76

08056 Zwickau

Telefon: 0375-27026-0

Telefax: 0375-27026-80

E-Mail: [info@vw-bi.de](mailto:info@vw-bi.de)

#### Trainingszentrum Service Automobil

Rudolf-Ehrlich-Straße 1

08058 Zwickau/OT Crossen

Telefon: 0375-60618-0

Telefax: 0375-60618-300

E-Mail: [info@vw-bi.de](mailto:info@vw-bi.de)

#### Bildungszentrum Chemnitz

Kauffahrt 47

09120 Chemnitz

Telefon: 0371-274-1071

Telefax: 0371-274-2138

E-Mail: [info@vw-bi.de](mailto:info@vw-bi.de)



Weiterbildung  
Berufsausbildung  
Duales Studium  
Beratung